

Haverier på Södertörn

S-5, Heinkel He 5, haveri på Hårsfjärden 1927.

Av Erland Österberg



S-5, Hansa Heinkel He 5,
Tillv. Svenska Aero A/B

Data och prestanda

Längd	11.8 m
Spännvidd	16.8 m
Höjd	3.7 m
Vingyta	48.94 kv.m.
Flygvikt	2500 kg
Toppfart	210 km/h
Besättning	3 man
Motor	Bristol Jupiter VI / 450 hk
Beväpning	2 ksp. m/22 + lätta bomber

Det andra haveriet som ska beskrivas i denna serie, inträffade i samband med övningar på Hårsfjärdens övre del den 9 mars 1927, under en gruppövning med S-5, nr 251, 252 och 253.

En kollision inträffade mellan fpl. 253 och 252, varvid högra vingpetsen på fpl. 253 träffades av högra flottören på fpl. 252 och den uppstående skadan orsakade haveriet, varvid det träffade planet totalhavererade.



Ingen av besättningen omkom, endast en man skadades lindrigt, men kunde hjälpas loss ur flygplanet.

Fpl. 252 kunde trots skadan på den ena flottören, köras på vattnet in till Märsgarn. Orsaken till haveriet var en felbedömning vid utförandet av sväng, vilket tillskrevs för ringa övning. Ingen kunde lastas för det inträffade.

Det här flygplanet tillhörde en grupp på fyra plan av typ He 5, som levererades 1927 och fick fpl.nr: 251-254.

De övriga flygplanen var ur tjänst 1936.